

به نام خدا

سوال : چرا مادربردهای EX58-DS4 ، EX58-UD5 ، EX58-EXTREME در برخی مواقع با پردازنده های Core i7-920,940 تصویر نمی دهد ؟

جواب : این مشکل به دلیل تفاوت در نسخه های تولید شده این پردازنده می باشد. برای حل این مشکل بایوس مادربرد را بروزرسانی (Update Bios) کنید.

http://www.gigabyte-usa.com/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx?CPUType=Socket+1366

واحد پشتیبانی فنی خدمات آواژنگ