

سوال: چرا در مادربرد GA-M57SLI-S4 بعد از نصب کارت گرافیک 3D1 حالت SLI فعال نمیشود؟

جواب: این مسئله مربوط به چیپست Nforce570 است. در این چیپست شما فقط می توانید از دو کارت گرافیک که دارای تکنولوژی SLI هستند استفاده کنید.

سوال: چرا با کارت گرافیک های سری Geforce 7 در حالت SLI با مادربرد GA-M57SLI-S4 سیستم ناپایدار می شود؟

جواب: برای حل این مشکل لطفاً بایوس مادربرد را بروز رسانی کنید (Update Bios).

سوال: آیا مادربرد GA-M57SLI-S4 از کارت گرافیک های سری 3D1 گیگابایت پشتیبانی می کند؟

جواب: این مادربرد نمی تواند از کارت گرافیک های سری 3D1 در حالت SLI پشتیبانی کند.

سوال: آیا کنترلر PDC20799 درایوری برای پشتیبانی ویندوز 64بیتی دارد؟

جواب: خیر. این کنترلر از درایور 64بیتی پشتیبانی نمی کند.

سوال: آیا کارت کپچر Winfast.TV2000XP-RM از ویندوز ویستا پشتیبانی می کند؟

جواب: بله. لطفاً به سایت شرکت Leadtek مراجعه کرده و درایور ویندوز ویستا را دانلود کنید.