


به نام خدا

سوال: چرا کارت گرافیک GV-NX96T512HP هنگام بازی شدیداً گرم شده و گاهی اوقات باعث هنگ کردن سیستم در بازی می شود؟

جواب: این کارت گرافیک از سیستم Multi-Core™ Technology برای خنک سازی کارت گرافیک استفاده می کند. به همین دلیل برای خنک سازی کارت گرافیک هوا باید در داخل کیس در جریان باشد. (مطابق عکس زیر) اگر از کیس های استاندارد استفاده کرده باشید خواهید دید که یک فن در جلو و یک فن در پشت کیس وجود دارد که باعث گردش هوا و خروج هوای گرم از داخل کیس می شود. پس اگر از کیس های ارزان قیمت و غیر استاندارد استفاده می کنید، حتماً برای کیس خود دو فن تهیه کنید. خواهید دید که دیگر مشکلی برای شما در هنگام بازی بوجود نخواهد آمد.



واحد پشتیبانی فنی شرکت خدمات آواژنگ